




## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


### ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ως η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμων και των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες των Προϊόντων Νόμων, κατά το μήνα **Νοέμβριο**, προχώρησε σε απόσυρση από την κυπριακή αγορά των πιο κάτω προϊόντων τα οποία κρίθηκαν ότι εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών ή δεν συμμορφώνονταν με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας:


	1	Φωτογραφία
Περιγραφή:	Μπουλουκάκι μπρελόκ	
Επωνυμία:	-	
Εισαγωγέας:	JETIVO ENTERPRISES LTD	
Σημείο Εντοπισμού:	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ "ΚΟΥΛΛΑ" (Φρέναρος)	
Μοντέλο:	-	
Γραμμοκώδικας:	-	
Χώρα Προέλευσης:	Άγνωστη	
Κίνδυνος:	Δεν έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης του προϊόντος.	


	2	Φωτογραφία
Περιγραφή:	Ζουλιχτή μπάλα	
Επωνυμία:	-	
Εισαγωγέας:	JETIVO ENTERPRISES LTD	
Σημείο Εντοπισμού:	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ "ΚΟΥΛΛΑ" (Φρέναρος)	
Μοντέλο:	-	
Γραμμοκώδικας:	-	
Χώρα Προέλευσης:	Άγνωστη	
Κίνδυνος:	Δεν έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης του προϊόντος.	


	3	Φωτογραφία
Περιγραφή:	Παιδική σφυρίχτρα	
Επωνυμία:	-	
Εισαγωγέας:	JETIVO ENTERPRISES LTD	
Σημείο Εντοπισμού:	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ "ΚΟΥΛΛΑ" (Φρέναρος)	
Μοντέλο:	-	
Γραμμοκώδικας:	-	
Χώρα Προέλευσης:	Άγνωστη	
Κίνδυνος:	Δεν έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης του προϊόντος.	

	4	Φωτογραφία
Περιγραφή:	Γλίτσα (Slime)	
Επωνυμία:	-	
Εισαγωγέας:	JETIVO ENTERPRISES LTD	
Σημείο Εντοπισμού:	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ "ΚΟΥΛΛΑ" (Φρέναρος)	
Μοντέλο:	-	
Γραμμοκώδικας:	-	
Χώρα Προέλευσης:	Άγνωστη	
Κίνδυνος:	Δεν έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης του προϊόντος.	

	5	Φωτογραφία
Περιγραφή:	Γλίτσα (Slime)	
Επωνυμία:	-	
Εισαγωγέας:	K.N.S. ANASTASIOU TRADING LTD	
Σημείο Εντοπισμού:	ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ SAVE MORE (ΨΕΥΔΑΣ)	
Μοντέλο:	-	
Γραμμοκώδικας:	-	
Χώρα Προέλευσης:	Άγνωστη	
Κίνδυνος:	Δεν έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης του προϊόντος.	


	6	Φωτογραφία
Περιγραφή:	Γλίτσα (Slime)	
Επωνυμία:	-	
Εισαγωγέας:	K.N.S. ANASTASIOU TRADING LTD	
Σημείο Εντοπισμού:	K.M.X. GIORGALLI KREATOMPROUTIQUE (ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ)	
Μοντέλο:	-	
Γραμμοκώδικας:	5291410136402	
Χώρα Προέλευσης:	Άγνωστη	
Κίνδυνος:	Δεν έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης του προϊόντος.	

	7	Φωτογραφία
Περιγραφή:	Γλίτσα (Slime)	
Επωνυμία:	-	
Εισαγωγέας:	K.N.S. ANASTASIOU TRADING LTD	
Σημείο Εντοπισμού:	K.M.X. GIORGALLI KREATOMPROUTIQUE (ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ)	
Μοντέλο:	-	
Γραμμοκώδικας:	5291410136402	
Χώρα Προέλευσης:	Άγνωστη	
Κίνδυνος:	Δεν έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης του προϊόντος.	

	8	Φωτογραφία
Περιγραφή:	Squeeze Ball	
Επωνυμία:	-	
Εισαγωγέας:	MEGATOYS LTD	
Σημείο Εντοπισμού:	SAVE MORE EXPRESS KIOSK (ΨΕΥΔΑΣ)	
Μοντέλο:	-	
Γραμμοκώδικας:	5291410132855	
Χώρα Προέλευσης:	Άγνωστη	
Κίνδυνος:	Δεν έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης του προϊόντος.	

	9	Φωτογραφία
Περιγραφή:	Laser pointer / Green 1000mW	
Επωνυμία:	-	
Εισαγωγέας:	JETIVO ENTERPRISES LTD	
Σημείο Εντοπισμού:	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΟΥΛΗΣ & ΕΥΓΕΝΙΟΣ	
Μοντέλο:	-	
Γραμμοκώδικας:	-	
Χώρα Προέλευσης:	Κίνα	
Κίνδυνος:	Κίνδυνος βλάβης της όρασης από την ψηλή ακτινοβολία	

	10	Φωτογραφία
Περιγραφή:	ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΖΑΚΕΤΕΣ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ	
Επωνυμία:	ANGEL KIDS	
Εισαγωγέας:	BABEL ΜΠΟΥΤΙΚ ΛΙΜΙΤΕΔ	
Σημείο Εντοπισμού:	BABEL STORES	
Μοντέλο:	-	
Γραμμοκώδικας:	0000000000014566	
Χώρα Προέλευσης:	Ιταλία	
Κίνδυνος:	Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της ύπαρξης λειτουργικών κορδονιών στην περιοχή του λαιμού.	

	11	Φωτογραφία
Περιγραφή:	ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΖΑΚΕΤΕΣ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΣΕΤ	
Επωνυμία:	ANGEL KIDS	
Εισαγωγέας:	BABEL ΜΠΟΥΤΙΚ ΛΙΜΙΤΕΔ	
Σημείο Εντοπισμού:	BABEL STORES	
Μοντέλο:	-	
Γραμμοκώδικας:	0000000000010642	
Χώρα Προέλευσης:	Ιταλία	
Κίνδυνος:	Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της ύπαρξης λειτουργικών κορδονιών στην περιοχή του λαιμού.	

## ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα από τα οποία τα έχουν προμηθευτεί και παράλληλα να την ενημερώσουν σχετικά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο 2 ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή ([www.consumer.gov.cy](http://www.consumer.gov.cy)).

Τέλος, τους υπενθυμίζει ότι μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή στη διεύθυνση [www.consumer.gov.cy](http://www.consumer.gov.cy) ή μέσω της ιστοσελίδας του Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (Safety Gate) στη διεύθυνση <https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport#recentAlerts>.

## ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της ([www.consumer.gov.cy](http://www.consumer.gov.cy)) ή στα τηλέφωνα:

- Γραμμή Καταναλωτή **1429**
- Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας **22200926, 22200925**